

CLUTE®

SOBRELENTE DE SEGURIDAD OTG-AF

MODELO: ASTRO OTG

ACUATRO⁴
INDUSTRIAL SECURITY

LUNA CLARA



CLARA

LUNA OSCURA



OSCURA



PROTECCIÓN OCULAR SUPERIOR
Protege contra impactos de partículas a alta velocidad.



ANTI-FOG (AF)
Recubrimiento retardante antiempañamiento para una visión clara.



ANTI-RAYADURA
Tratamiento endurecido que prolonga la vida útil del lente.



PROTECCIÓN UV
Absorbe el 99.9% de la radiación ultravioleta.



RESISTENCIA QUÍMICA
Alta tolerancia a la agresión de agentes químicos.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sobre lente de seguridad OTG-AF marca CLUTE está diseñado específicamente para usarse sobre anteojos de prescripción médica (Over The Glass). Proporciona una protección óptima contra altos impactos, rayaduras y empañamiento en entornos industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	CLUTE
Modelo:	OTG (Astro OTG)
Material del visor:	Policarbonato de alta transparencia
Protección UV:	Absorbe el 99.9% de la radiación ultravioleta
Certificación:	ANSI Z87.1 (Resistencia a altos impactos)
Procedencia:	Taiwán
Colores de luna:	Clara y oscura

CARACTERÍSTICAS DEL VISOR Y RECUBRIMIENTOS

- ✓ **Anti-Fog (AF):** Recubrimiento retardante antiempañamiento.
- ✓ **Anti-Rayadura:** Tratamiento endurecido que prolonga la vida útil del lente.
- ✓ **Resistencia Química:** Alta tolerancia a la agresión de agentes químicos.
- ✓ **Diseño Envolvente:** Estructura panorámica con amplia protección lateral integrada.

ERGONOMÍA Y AJUSTE



PATILLAS REGULABLES
Ajuste telescópico y angular de 4 posiciones para un ajuste personalizado.



COMPATIBILIDAD OTG
Espacio versátil adaptado para la mayoría de lentes ópticos de prescripción.



PUENTE NASAL INTEGRADO
Diseñado e integrado directamente a la estructura del ocular para mayor confort y seguridad.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Ideal para sectores donde se requiere protección visual combinada con lentes correctivos.



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN



TALLERES MECÁNICOS



PLANTAS INDUSTRIALES



LABORATORIOS



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN



ANSI Z87.1
RESISTENCIA A ALTOS IMPACTOS



IMPORTANTE

- Revise el estado del lente antes de cada uso.
- Limpie con paño suave y agua, evite solventes agresivos.
- No modifique el producto.
- Almacene en lugar seco, protegido de rayos UV y químicos.



CONTÁCTANOS

954 789 655
953 053 635



VISÍTANOS
WWW.ACUATRO.COM.PE



RUC
20608042670

ACUATRO⁴
INDUSTRIAL SECURITY