ACUATRO 4
INDUSTRIAL SECURITY

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE SOLDAR DE CUERO CROMO DE 14” NACIONAL





PERÚ
NACIONAL

PROTECCIÓN TÉRMICA
RESISTENCIA MECÁNICA
ALTA DURABILIDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de seguridad industrial diseñado para la protección de las manos y antebrazos durante trabajos de soldadura y tareas que involucren riesgo térmico y mecánico moderado. Está fabricado con cuero cromo de alta resistencia, ofreciendo una excelente flexibilidad y durabilidad ante la abrasión y las chispas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material principal	Cuero descarne (cromo) seleccionado de origen nacional.
Longitud total	14 pulgadas (≈ 35.5 cm), cobertura extendida para proteger la muñeca y parte del antebrazo.
Espesor del cuero	Entre 1.1 mm y 1.4 mm (grosor estándar industrial para balancear protección y movilidad).
Costuras	Hilo de alta resistencia (hilos algodonados reforzados). Las costuras suelen estar protegidas o ribeteadas con tiras de cuero para evitar que las chispas las quemen.
Forro interior (opcional)	Puede venir sin forro (fresco, mayor tacto) o con forro de franela/algodón (absorción de sudor y aislamiento térmico ligero).

PROPIEDADES Y PERFORMANCE

Este tipo de guante nacional se fabrica bajo la referencia de normas internacionales de seguridad (como **EN 388 y EN 407**), ofreciendo protección contra:

- **Riesgos Mecánicos (EN 388):** Alta resistencia a la abrasión, resistencia moderada al corte por cuchilla, alta resistencia al rasgado y perforación.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Procesos de soldadura eléctrica (SMAW, GMAW, GTAW de amperaje bajo/moderado).
- Trabajos de oxicorte y plasma.
- Manipulación de piezas metálicas calientes o con rebabas.
- Tareas generales de metalmecánica, fundición ligera y mantenimiento industrial.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- **Inspección previa:** Revisar el guante antes de cada uso para asegurar que no presente perforaciones, quemaduras profundas o costuras abiertas.
- **Limpieza:** No se deben lavar con agua, ya que el cuero cromo pierde sus aceites naturales, se endurece y se acartona. Limpiar en seco con un cepillo suave si es necesario.
- **Almacenamiento:** Guardar en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor directo y de la luz solar.

ACUATRO 4
INDUSTRIAL SECURITY
www.acuatro.com.pe
ventas@acuatro.com.pe
RUC: 20608042670
954 789 655
953 053 635